



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://archiwum.potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej w Potęgowie

Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej w Potęgowie



19.08.2019

W czasie przerwy wakacyjnej także w Szkole Podstawowej w Potęgowie trwają prace remontowe i konserwacyjne.

Przeprowadzono gruntowny remont trzech sal lekcyjnych, z wymianą wykładziny podłogowej w sali komputerowej. Częściowo odmalowano dwie kolejne sale. Nieobecność uczniów to również okazja do gruntownych porządków w całej szkole z konserwacją podłóg we wszystkich salach dydaktycznych i administracyjnych oraz drobne naprawy jak m.in. wymiana zaworów uszczelek, kontaktów, gniazd elektrycznych, itp.

Prace porządkowe wokół szkoły obejmowały koszenie trawników i strzyżenie żywopłotu. Udało się odzyskać około 400 m² kostki brukowej z chodnika i skrzyżowania przy szkole, której część wykorzystano do powiększenia parkingu dla rowerów przed wejściem do budynku oraz ułożono przy placu zabaw dzieci młodszych oraz pod pozyskanym w ubiegłym roku ze środków sołeckich ławo-stołem.

Zwiększa się także bezpieczeństwo - zamontowano i uruchomiono 4 dodatkowe kamery monitoringu.



[2]

[3]

[5]

Source URL: <https://archiwum.potegowo.pl/pl/aktualnosc/wakacyjne-remonty-w-szkole-podstawowej-w-pot%C4%99gowie?date=2026-04>

Odnosiniki

- [1]
https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190808_094725.jpg?itok=hp45Q
- [2]
https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190808_094850.jpg?itok=d9Qqif
- [3]
https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190808_095000.jpg?itok=wq5e2
- [4]
https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190812_095205.jpg?itok=h-zOzSL6
- [5]
https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20190816_064715.jpg?itok=sla-7Vh4